



ADE Wetterstation WS 1601

Maßeinheiten ändern

Hinweis: Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und du musst ihn wiederholen.

1. Halte die Taste **MODE** gedrückt, bis im Display die Maßeinheit der Temperatur blinkt (°C oder °F).



2. Stelle mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Maßeinheit ein.



3. Drücke **MODE**, um die Einstellung zu speichern.

4. Im Display blinkt jetzt das Zeitformat („24 Hr“ oder „12 Hr“).
Gehe weiter vor, wie vorstehend beschrieben.

5. Drücke jeweils **MODE**, um eine Einstellung zu speichern.

6. Drücke die Tasten ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert einzustellen.