



Garmin Forerunner 35 GPS-Laufuhr

Forerunner aufladen

1. Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und verbinden Sie die Ladeklemme sicher mit dem Gerät.



2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
3. Laden Sie das Gerät vollständig auf.
Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku einen Ladestand von 100 % erreicht hat.

Tipps zum Aufladen Verbinden Sie das Ladegerät sicher mit dem Gerät, um es über das USB-Kabel aufzuladen. Sie können das Gerät aufladen, indem Sie das USB-Kabel entweder mit einem von Garmin genehmigten AC-Netzadapter und dann mit einer Steckdose oder aber mit einem USB-Anschluss am Computer verbinden. Es dauert bis zu zwei Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.