



## Bestway Lay-Z-Spa Miami AirJet

### Fehler: E08

Es besteht ein Problem mit dem manuellen Reset des Temperaturbegrenzers.  
Der manuelle Reset des Temperaturbegrenzers löst hierbei aus.

1. Ziehe des Netzstecker der Pumpe.
2. Drücke die RESET-Taste und stecke den Netzstecker wieder ein.
3. Wenn der Fehler bestehen bleibt:  
Drücke die RESET-Taste mit einem dünnen Gegenstand und starte das Heizsystem neu.

---

*Hinweis: Das Heizsystem geht nicht in Betrieb, wenn die Außentemperatur über 40 °C beträgt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. In diesem Fall warte mit dem Reset, bis die Außentemperatur kühler ist.*

