



Denver BFH-155

Tracker aufladen

1. Der Ladekontakt befindet sich oben an der Trackereinheit.



2. Löse die Trackereinheit aus dem Silikonarmband.

Löse das Armband erst unten am Track und ziehe dann die Einheit heraus.



3. Der Ladekontakt ist an den goldenen Kontakten zu erkennen.



4. SchlieÙe die Trackereinheit an ein USB-Anschluss an oder verwende einen Adapter für die Steckdose: [USB Netzteil](#)

