



## eQ-3 eqiva N Bluetooth

### Problembhebung: Keine Bluetoothverbindung

Bei Problemen wird folgendes empfohlen:

1. **Deinstallation der Calor BT App** von deinem Smartphone.

2. **Löschen des Bluetooth-Geräts (CC-RT-BLE)** in den Smartphone-Einstellungen.

3. **Werksreset aller Heizungsregler:**

- Drücke die Mode/Menü-Taste für 5 Sekunden.
- Drehe das Einstellrad nach rechts, bis "ES" erscheint.
- Drücke das Einstellrad.
- "CO nF" erscheint, drücke wieder das Einstellrad.
- Führe die Grundeinstellungen durch (Datum/Uhrzeit/Adaptierfahrt).

4. **Installation der Calor BT App** aus dem Store (Apple v. 1.3.4, Android 1.3.6).

- Bei Android: Überprüfe die Standortfreigabe in den App-Einstellungen deines Smartphones. Das ist aufgrund von Reglementierungen im Android-Betriebssystem zwingend notwendig.

5. **Anlernen der Heizungsregler in der App.**

6. **Firmwareupdate der Regler** über die App auf die Version 1.4.6.

7. **Nach dem Update:**

- Kopple die Regler mit dem neuen 6-stelligen Bluetooth-Key.
- Die Eingabeaufforderung erfolgt über die App.

- Den Pairingcode kannst du am Regler durch Drücken des Einstellrads aufrufen.

---

Wenn der Regler den Pairingcode "000-255" ausgibt, entferne für 5 Minuten die Batterien und führe den Anlernvorgang erneut durch. Eventuell muss der Regler erneut aus der App entfernt werden.

Bedienungsanleitung24.de