




IDEA7 GPS Drohne

G-Sensor kalibrieren




Vor dem Start muss der G-Sensor noch kalibriert werden. Dies erfolgt durch folgende Schritte:


1. Drohne und Fernbedienung müssen eingeschaltet sein.
2. Drücke jetzt gleichzeitig den linken Joystick in die linke untere Ecke und den rechten Joystick in die rechte obere Ecke für 3-5 Sekunden.



3. Die vier Lichter der Drohne beginnen jetzt schnell zu blinken, schalten sich kurz aus und anschließend wieder ein.
4. Stelle die Drohne jetzt auf den flachen Boden und drehe sie zwei mal im Uhrzeigersinn um 360 Grad.



5. Wenn das hintere Licht leuchtet, hebe die Drohne auf und richte den "Kopf" nach unten. Drehe sie jetzt wieder zwei mal im Uhrzeigersinn um 360 Grad.



6. Die Lampen leuchten und die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Die Kalibrierung ist nach jedem Akkuwechsel notwendig!