



## FITFORT 128 Color HM Fitness Armband

### Akku aufladen


Das Armband wird automatisch eingeschaltet, sobald eine Stromversorgung gewährleistet ist.

1. Ziehe das Silikonarmband von der Trackereinheit ab.



2. Stecke das Ende mit den Kontakten (nur eine Seite hat die Kontakte, die andere Seite ist komplett schwarz!) in einen aktiven USB Anschluss.

Ist der Tracker korrekt eingesetzt, leuchtet ein kleines rotes Lämpchen. Wenn der Tracker lange nicht verwendet wurde, kann es eine Weile dauern, bis sich das Display aktiviert bzw. aktivieren lässt (durch Wischen).



3. Stecke anschließend die Trackereinheit wieder in das Silikonarmband ein.

