



## TECLAST M50

### USB-Debugging aktivieren

USB-Debugging ist eine Entwicklerfunktion in Android, die es ermöglicht, das Gerät über eine USB-Verbindung mit einem PC zu verbinden und auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.

So funktioniert die Aktivierung:

1. Öffne die **Einstellungen** App auf deinem Gerät.

2. **Über das Telefon**

Scrolle nach unten und tippe auf „Über das Telefon“ oder „Über das Gerät“.

3. **Build-Nummer**

Scrolle herunter, bis du die „Build-Nummer“ siehst. Tippe **sieben Mal hintereinander auf die Build-Nummer**, bis eine Meldung erscheint, dass du jetzt Entwickler bist.

---

*In manchen Fällen musst du deinen Sperrcode oder dein Muster eingeben.*

4. **Entwickleroptionen aktivieren**

Gehe zurück ins Hauptmenü der Einstellungen. Dort ist jetzt der neue Menüpunkt „Entwickleroptionen“ zu sehen. Tippe darauf.

5. **USB-Debugging einschalten**

In den Entwickleroptionen findest du die Option „USB-Debugging“. Schalte diese ein, indem du den Schalter umlegst. Bestätige die Sicherheitsabfrage.